

4.3 LE PUITIS n° 1.

Ce puits de 140 m de profondeur a été remblayé en 1990.

En 1995, à notre demande, l'Office National des Forêt a planté plus de 300 pins laricio de Calabre ou de Corse après reprofilage et sous-solage des haldes entourant le puits. Ces pins sont encore petits mais ils ont bien résistés à trois étés. On constate une accélération de la croissance

4.4 LA CANTINE ET LE PUITIS n° 2.

Ce site a été abandonné et remblayé en 1911. Nous avons complété le remblayage de la Cantine. Il n'en reste plus aucune trace.

4.5 LA GRAVOUILLERE AVEC LES PUITIS 3 ET 3bis.

Le puits n° 3 bis avait déjà été remblayé à la fin de l'exploitation.

Le puits n° 3 a été remblayé en 1990 après démolition de la dalle de couverture.

Il ne subsiste rien de ce site et de l'ancien carreau de la mine situé sur une plateforme de stérile.



Puits n° 3 et magasin avant travaux 1990



Puits n° 3 bis remblayé

Puits n° 3 remblayé